

鄂托克旗棋盘井呼武煤矿

## 安全现状评价报告

法定代表人 赵志林

技术负责人：孔凡平

项目负责人：李 耀

2017年3月



### 评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	李耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
项目组成员	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
	卢广灿	一级	0800000000103821	000220	卢广灿
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	丁永民
	刘铁群	三级	1600000000300113	028853	刘铁群
	王松森	三级	0800000000305183	014636	王松森
报告编制人	李耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	李茂刚
过程控制负责人	周媛	二级	1200000000200068	022930	周媛
技术负责人	孔日平	一级	0800000000100555	003515	孔日平

### 技术人员

姓名	专业	签字
王飞	采矿	王飞

### 安全评价机构安全评价工作业绩表


项目编号: \_\_\_\_\_ 项目完成时间: 2017年 3月 21日

机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	鄂托克旗模盘井呼武煤业安全现状评价	所在地区	内蒙古自治区鄂托克旗模盘井镇
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价		
项目审批机关	内蒙古自治区煤业安全监管局	职工人数	—
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	销售额	—
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	—

所属业务类别(代码) \_\_\_\_\_ 第一类 1A

参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李耀	110000000303089	三级	项目负责人	李耀
王晓华	080000000100569	一级	项目组成员	王晓华
于金山	080000000103821	一级	项目组成员	于金山
丁永旺	080000000206773	二级	项目组成员	丁永旺
刘铁群	160000000300113	三级	项目组成员	刘铁群
王松霖	080000000305183	三级	项目组成员	王松霖
王松霖			技术人员	王松霖

评价人员是否到现场勘查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项	8	提出隐患治理建议措施多少项	8

被评价单位意见和建议	认真!	
------------	-----	--

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档