			4 1320 1270m			
			2018 7 29			
			2018 9 1 -3			
	GBZ 2.2-2007					
		1	GBZ 2.1-2007			
	2012 73	ako i mbec	七十四原体田光明			
	项目	判断	存在问题简要说明			
	项目 1.总体布局	符合	存在问题简要说明			
	项目 1.总体布局 2.设备布局	符合符合	存在问题简要说明 			
	项目 1.总体布局	符合	 			
	项目 1.总体布局 2.设备布局	符合符合				
	项目 1.总体布局 2.设备布局 3.建筑卫生学	符合符合				
	项目 1.总体布局 2.设备布局 3.建筑卫生学 4.职业病危害因素	符合符合本符合基本符合	 用人单位石料加工区一破、二破、筛分工接触的 粉尘浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分: 化学有害因素》GBZ 2.1-2007 的 要求,石料加工区一破、二破、筛分工接触的噪 声 8 小时等效声级不符合《工作场所有害因素职 业接触限值 第 2 部分: 物理因素》(GBZ 2.2- 2007)要求。			
	项目 1.总体布局 2.设备布局 3.建筑卫生学 4.职业病危害因素 5.职业病防护设施	符合 符合 符合 基本符合				

9.辅助用室	基本符合	用人单位生产区厕所为旱厕。
10.职业卫生管理组织机构	基本符合	用人单位未设置专职职业卫生管理人员。
11.职业卫生管理制度	符合	
12.职业病危害告知	不符合	用人单位生产区未设置 矽尘告知卡 、 噪声有害 、 戴护耳器 、 必须戴防尘口罩 、 注意防尘 等职业病危害警示标识,
13.职业卫生培训	符合	
14.职业病危害项目申报	不符合	用人单位未开展职业病危害申报工作。
15.职业病危害因素日常 监测	不符合	企业日常监测未落实。
16.既往职业卫生评价建议落实情况		

2 GBZ 188-2014

1		
2		
3.		
3. 4. 5.		
5.		
6.		
7.		
8.		