



		项目	判断	存在问题简要说明	
		总体布局	符合		
		设备布局	符合		
		建筑卫生学	基本符合	水电站部分工作场所的照度值不符合 NB/T 35008-2013 的要求。	
		职业病危害因素接触水平	符合		
		职业病防护设施	符合	--	
		应急救援设施	符合	--	
		职业健康监护	基本符合	该公司未组织劳动者进行复查、补查。	
		个人防护用品	符合	--	
		辅助用室	符合		
		职业卫生管理组织机构	基本符合	该公司无专职职业卫生管理人员任命文件。	
		职业卫生管理制度	基本符合	该公司未制定年度职业病防治计划及实施方案。	
		职业病危害告知	符合		
		职业卫生培训	基本符合	该公司主要负责人、职业卫生管理人员未参加职业卫生培训。	
		职业病危害项目申报	符合		

--	--

--	--

**国电大渡河沙坪水电建设有限公司**  
**沙坪二级水电站职业病危害现状评价报告专家评审意见**

2019年12月11日,由国电大渡河沙坪水电建设有限公司组织,邀请3名专家(名单附后)组成评审组,在公司会议室对世纪万安科技(北京)有限公司编制的《国电大渡河沙坪水电建设有限公司沙坪二级水电站职业病危害现状评价报告书》(编号:0219039XP)进行评审。与会专家听取了用人单位对职业病防治情况的介绍和评价机构对职业病危害现状评价报告书的汇报,经查阅相关资料和查看工作场所后,在充分发表意见和讨论的基础上形成如下评审意见:

一、评价机构具有法定资质,该评价报告书评价依据充分,评价方法适当,评价内容全面,职业病危害因素确认较全面,对采取的职业病防护措施分析评价客观,评价结论正确,建议可行。

二、该用人单位成立了职业卫生管理机构,制定了职业卫生管理制度,职业病危害防护设施运行正常,开展了劳动者职业健康检查。

三、专家建议

(一) 评价报告书

1. 增加既往检测情况对比分析;
2. 完善噪声、检维修防护设施分析和评价;
3. 完善职业健康监护分析和评价。

(二) 用人单位

1. 按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的规定开展职业健康检查和复查工作;


2. 对照点式标准场所参照予以改进;


3. 加强个人防护用品的使用管理;

4. 完善职业卫生档案。

四、结论

同意该用人单位为职业病危害“较重”结论。评价机构按照专家组意见对报告书进行修改,经专家组组长签字确认;用人单位按照报告书建议及专家组意见对现场进行整改,形成书面整改报告,存档备查。

专家组组长: 

专家组成员: 

2019年12月11日