

	808701		
	720MW 4× 180MW	32.90 kW•h	
			2019 3 19
			2019.3.25-3.27
	GBZ 2.1-2007		
	GBZ 2.2-2007		
	500kV	GBZ 2.2-2007	GBZ
2.2-2007		(GBZ116-2002)	400Bq/m3
	1		

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	符合	--
2.设备布局	符合	--
3.建筑卫生学	基本符合	该水电站个别工作场所照度不符合要求。
4.职业病危害因素接触水平	基本符合	个别劳动者接触噪声强度超标；出线场工频电场强度超标。
5.职业病防护设施	基本符合	(1)该公司个别劳动者接触噪声强度不符合 GBZ2.2 要求； (2)该公司升压站处工频电场强度不符合 GBZ 2.2 的要求。
6.应急救援设施	符合	--
7.职业健康监护	符合	--
8.个人防护用品	符合	--
9.辅助用室	符合	--
10.职业卫生管理组织机构	符合	--
11.职业卫生管理制度	符合	--
12.职业病危害告知	符合	--
13.职业卫生培训	符合	--
14.职业病危害项目申报	符合	--

GB/T 4754-2017

2012

73

1

2

3

1

GIS

2

3

3F

2F

GIS

1-3F

NB/T 35008-2013

1

"

"

2

	3
	2019 10 9 3 021904XP

