



		1a		2020.5.29
		2.4751km2 90 t/a		
	20	9115062273324714XC		2036 08
	14	C1500002009101120047794		2021 09
	2020 07 14	MK		2014K159
			90 t/a	


2020 4 24

2020 5 14











内蒙古伊东煤炭有限责任公司双喜煤矿

安全现状评价报告

法定代表人：赵志林

技术负责人：孔凡军


项目负责人：张雄海

2020年5月

评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	张雄海	二级	1800000000200200	033096	张雄海
项目组成员	王晓华	二级	0800000000100569	004586	王晓华
	丁永良	二级	0300000000200752	010728	丁永良
	李耀	二级	S011011000110192000306	020036	李耀
	王松森	三级	0800000000305183	014636	王松森
	牛胜利	三级	1500000000300457	025804	牛胜利
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	乔永良
报告编制人	张雄海	二级	1800000000200200	033096	张雄海
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	乔永良
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	李茂刚
过程控制负责人	唐晓娟	一级	S011011000110191000024	028881	唐晓娟
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	孔凡平

现场工作人员报告表


机构名称	世纪万安科技（北京）有限公司		证书编号	APJ-（京）-002	法人代表	赵志林
煤矿名称	博古伊东煤矿		项目名称	内蒙古伊东能源有限责任公司博古伊东煤矿安全现状评价		
此报告服务的安全行政许可名称			(蒙)MK安评证字[2014K159]			
现场工作时间	2020年4月24日、2020年5月14日					
赴现场评价师	张雄海、王晓华、乔永良					
姓名	评价师证书号	专业	编写章节	现场签名		
张雄海	180000000200200	采矿	1,2,4,7,8	张雄海		
王晓华	080000000100569	电气	2,4,6,7,8	王晓华		
乔永良	150000000301774	安全	2,3,4,7,8	乔永良		
煤矿矿长	李树斌	签名	李树斌			
煤矿接待人员	杨伟亮	签名	杨伟亮			
煤矿盖章	 2020年5月14日					

重要说明：1、此报告表必须全部如实填写，本人签名。
 2、煤矿负责核实评价机构人员真实性，评价公司所填内容信实不真，会导致该报告关联的煤矿安全行政许可项目的撤销。
 3、该报告表为评价报告必备附件，随报告网上公开。

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 0120103X17

项目完成时间: 2020.5.29

机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司	合同编号	0120103	
评价项目概况				
项目名称	内蒙古伊泰煤业集团有限公司 鄂尔多斯分公司		所在地区	内蒙古自治区鄂尔多斯市
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/>	验收评价 <input type="checkbox"/>	现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	其他安全评价 <input type="checkbox"/>
项目审批机关	内蒙古自治区能源局		职工人数	—
			销售(营业)额	—
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	资产总额	—	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
所属业务类别(代码)	第一类 1a			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
张维海	1800000000200200	二级	项目负责人	张维海
王晓华	0800000000100000	一级	项目负责人	王晓华
丁永昆	0800000000206113	二级	项目负责人	丁永昆
李耀	501101100011019200306	二级	项目负责人	李耀
王松森	08000000002305183	三级	项目负责人	王松森
牛胜利	15000000000300457	三级	项目负责人	牛胜利
乔永良	15000000000301174	三级	项目负责人	乔永良
评价人员是否到现场勘查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
指出项目的安全隐患多少项	8		提出隐患治理建议措施多少项	8
被评价单位意见和建议				

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档