




	1a		2019.6.27
	2019 4 10-12		2019 6 18







内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿

安全现状评价报告



评价人员




	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
项目组成员	卢广灿	一级	0800000000103821	000220	卢广灿
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	丁永民
	李耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
	牛胜利	三级	1500000000300457	025804	牛胜利
	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群

姓名	专业	签字
王	工程	王

附表2

现场工作人员报告表

机构名称	世纪万安科技（北京）有限公司	证书编号	APT-（国）294	法人代表	赵志林
煤矿名称	内蒙古蒙泰不冻河煤矿有限公司 蒙泰不冻河煤矿	项目名称	不冻河煤矿安全现状评价		
此报告服务的安全行政监管部门					

煤矿矿长	高峰	签名	
煤矿接待人员	赵建军	签名	
煤矿盖章			

重要说明：1、此报告表必须全部如实填写，本人签名。

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 0119049XP

项目完成时间: 2019年6月27日

机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司		合同编号	0119049	
项目名称	内蒙古蒙东不连河煤业有限责任公司 不连河煤矿安全现状评价		所在地区	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路镇	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/>	验收评价 <input type="checkbox"/>	现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	其他安全评价 <input type="checkbox"/>	
项目审批机关	内蒙古自治区煤矿安全监察局		职工人数	—	
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	销售额	—	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额	—	
所属业务类别(代码)	第一类 1a				
参加评价人员情况					
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名	
卢广灿	080000000103821	一级	项目组成员	卢广灿	
王敬	000000000201111	一级	项目组成员	王敬	
王敬	000000000201111	一级	项目组成员	王敬	
李耀	110000000303089	三级	项目组成员	李耀	
牛胜利	100000000200417	三级	项目组成员	牛胜利	
刘铁群	100000000300113	三级	项目组成员	刘铁群	
王飞			技术人员	王飞	
评价人员是否到现场勘查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
指出项目的安全隐患多少项	8		提出隐患治理建议措施多少项	10	
被评价单位意见和建议	无		(盖章) 2019年6月30日		

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。